

KIT DE PROTECTION ET D'INTERVENTION ADR 04 AVEC BOTTES ET LAVE OEIL

KIT DE PROTECTION ET D'INTERVENTION ADR 04 AVEC BOTTES ET LAVE OEIL Transport,
Stockage et Manipulation de Matières Dangereuses



Marque : KIT&GO

Référence : ADR04

Prix : 186.60€

Descriptif :

KIT DE PROTECTION ET D'INTERVENTION

(avec bottes et lave-œil)

Transport et Manipulation de Matières Dangereuses

POUR USAGE INDUSTRIEL ET USAGE ROUTIER - ADR

POUR TOUS PRODUITS EN ATMOSPHERE NON CONFINÉE

COMPOSITION

- 1 Combinaison jetable à cagoule PRS 3type 5-6
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Flacon de solution lave-œil
- 1 Paire de lunettes de protectionchimilux
- 1 Demi masque nu

- 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1P3
- 1 Paire de bottes PVC
- 1 Valise de transport GM

UTILISATION

Le Kit de Protection Individuelle pour Transport et Manipulation de Matières Dangereuses ADR 04, contient les équipements de protection Individuelle pour la protection d'un conducteur ou d'un opérateur amené à intervenir de manière temporaire en cas de fuite de citerne ou d'emballage et de quitter la zone dangereuse.

ATTENTION / PRECAUTIONS/ CONSEILS

Avant toute intervention ne pas oublier de se protéger avec les équipements individuels adaptés.

Signaler la zone dangereuse avec les équipements

règlementaires , lampes clignotantes, triangles, cônes, ruban bicolore, panneau de Danger

et prévenir les services de sécurité concernés.

Intervenir pour obturer les fuites de liquide dangereux, cônes et pinoches, mastics de colmatage, bandes néoprène, adhésif résistant, obturateurs, ...

Éviter la propagation du risque, obturer les bouches d'égouts et absorber les produits avec des produits absorbants adaptés.

DESTRUCTION

Les absorbants et équipements contaminés par des produits polluants, dangereux, toxiques, peuvent présenter les mêmes dangers que les polluants. Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions. Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire

selon la législation en vigueur.

Les absorbants et produits récupérés doivent suivre les circuits d'élimination réglementaire conformes à leur nature

[Lien vers la fiche du produit](#)